
Air quality outside air: 400 ppm CO₂

attention: 1000 ppm CO₂

think about ventilation: 1500 ppm CO₂

ventilation!: 2000 ppm CO₂

Ποιότητα αέρα εξωτερικός αέρας: 400 ppm CO₂

προσοχή: 1000 ppm CO₂

χρήσιμος ο εξαερισμός: 1500 ppm CO₂

απαραίτητος ο εξαερισμός!: 2000 ppm CO₂

Comfortable: Relative humidity 40 – 60%

Ικανοποιητικά επίπεδα: Σχετική υγρασία 40 – 60%

Dew point at 100% relative humidity, water vapour condenses, danger of mould at walls

Σημείο υγροποίησης σε 100% σχετική υγρασία, υδρατμοί, κίνδυνος μούχλιασματος τοίχων